

四川尊*建材有限公司

“4.29”一般机械伤害事故防范和整改措施落实情况评估报告

依据四川省安委办《关于印发四川省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估实施办法的通知》（川安委〔2021〕11号）有关规定，夹江县安委办牵头成立评估工作小组，对2025年四川尊*建有限公司“4.29”一般机械伤害事故（以下简称“4.29事故”）防范和整改措施落实情况进行评估，现报告如下：

一、总体情况

（一）事故基本情况

2025年4月29日7时20分左右，四川尊*建有限公司（以下简称“尊*公司”）打包车间发生一起一般机械伤害事故，造成1人受伤，直接经济损失25万，事故发生后，夹江县人民政府依法组成事故调查组开展事故调查，事故调查报告经县政府批复依法进行了公开。

（二）评估工作组织及开展情况

2025年11月19日，夹江县安委会办公室成立由县应急管理局、相关部门工作人员组成的评估组，对照《夹江吴场四川尊*建有限公司“4·29”一般机械伤害事故调查报告》（以下简称“事

故调查报告”），评估组采取查阅相关文件资料、现场检查、走访核查和听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范措施落实情况进行了综合评估。

二、事故责任追究落实情况

（一）事故相关责任主体责任追究落实情况

1. 夹江县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第（一）项的规定，对尊*公司处以10万元（大写拾万元整）的经济处罚，已完成收缴。

2. 夹江县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第（一）项的规定，对尊*公司主要负责人黎*处以1.3943万元（大写壹万叁仟玖佰肆拾叁元整）的经济处罚，已完成收缴。

（二）事故单位对相关责任人员的责任追究落实情况

1. 王**，尊*公司安全管理人员，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条的规定，撤销其安全管理人员职务。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）“汲取事故教训，落实企业主体责任”方面的防范和整改措施，尊*公司一是依据事故调查报告召开“4.29”事故专题安全教育警示会，加强制度管理，以事故为戒，宣讲安全作业要求和防护要求；二是加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，加强了机械臂操作区域防护措施。

(二) “强化现场安全风险、隐患排查治理”方面的防范和整改措施。尊*公司一是开展安全风险的全面排查，全面梳理排查公司的各生产环节及重点场所，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。二是加大对作业现场督查、检查力度，严查各类违章，规范作业人员行为，对违章违规问题进行批评教育、处罚、责令整改等措施。

(三) “进一步落实监管责任”方面的防范和整改措施。夹江县吴场镇人民政府一是对尊*公司主要负责人进行了约谈，要求该公司深入剖析事故发生的原因，认真吸取教训，切实消除事故隐患。二是将事故情况进行了通报，组织同类企业主要负责人及相关人员召开事故现场警示会，进一步督促事故同类企业扎实开展隐患排查治理体系建设，避免类似事故发生，较好的履行了安全监管职责。

四、评估组意见

评估工作组经综合评估后一致认为，各单位按照县政府批复意见，对有关责任单位及责任人员作出相关处理；事故企业及有关单位汲取事故教训，基本落实了事故调查报告提出的事故防范措施整改。

四川尊*建林有限公司“4.29”一般
机械伤害事故防范和整改措施落实情况评估组

2025年11月17日